



CARBURATEUR

€uro TTC

A	90551	Axe carburateur Solex 32 PBIC côte réparation 8,5 mm	31,90 €
	90552	Axe carburateur Solex 35 FPAI côte réparation 8,5 mm	37,20 €
C	90553	Axe carburateur Solex 30 PAAI côte réparation 8,5 mm	43,20 €
D	90554	Axe carburateur ZENITH 36 WI côte réparation 8,5 mm	29,30 €
E	90570	Pochette carburateur 32 PBIC	18,50 €
F	90571	Pochette carburateur 30 PAAI	30,70 €
G	90572	Pochette carburateur 35 FPAI	32,40 €
I	90605	Pochette carburateur 36WI	22,70 €
M	90606	Pochette carburateur 32 IN	19,70 €
H	90515C	Pointeau de carburateur solex N°2	17,10 €
J	90575	Cale carburateur 32BPIC	15,20 €
	90577	Cale carburateur 35 FPAI	20,70 €
K	90576	Cale carburateur 30 PAAI	17,90 €
L	11556	Carburateur 32PBIC	151,70 €
	11557	Carburateur 34PBIC	151,70 €
R	11566	Carburateur 32 PBIC ECHANGE STANDARD	255,00 €

POMPE A HUILE

1	10120	Paire pignons pompe à huile 11HP	81,90 €
2	10130	Pignon Cde de pompe à huile	99,00 €
3	10125	Ressort + bille clapet décharge	6,10 €
4	10126	Ressort + clapet décharge 11 D	9,50 €
5	10127	Tamis pompe à huile INOX	45,90 €
6	170231	Paire joints pompe à huile	6,30 €

POMPE A EAU

L	10170	Pompe à eau échange standard	276,00 €
A	10180	Axe + bague + joint AD	46,60 €
J	10185	Joint AD seul	14,20 €
B	10230	Roulement de pompe à eau	10,20 €
C	10200	Turbine 11 HP	41,10 €
D	10188	Joint corps de pompe à eau	6,10 €
E	10189	Joint pompe à eau 11 perfo	3,10 €
F	10191	Joint pompe à eau à 11 D	3,10 €
G	10193	Arrêteur de ventilateur	4,85 €
H	10187	4 vis et 4 entretoises fixation ventilateur en inox	28,00 €
I	10195	Courroie ventilateur 11HP photos non contractuelles	11,70 €

DEPANOTO

F 28400 NOGENT LE ROTROU

PAGE 5

Tarif janvier 2012