



## TOLERIE

		Euro
<b>A</b>	12975 Plancher complet 7 & 11 BL	261
	12976 Plancher complet 11 B	270
	12977 Demi plancher 11 BL	185
	12978 Demi plancher 11 B	185
<b>B</b>	12970 Jupe arrière 11 BL malle plate	85
	12971 Jupe arrière 11 B malle plate	85
<b>C</b>	12972 Jupe arrière malle bombée	85
<b>D</b>	12980 Bas de caisse 11 BL DROIT	275
	12980A Bas de caisse 11 BL GAUCHE	275
	12981 Bas de caisse 11 B DROIT	275
	12981A Bas de caisse 11 B GAUCHE	275
<b>E</b>	12983 Bas de caisse intérieur 11BL	187
	12984 Bas de caisse intérieur 11B	187
<b>F</b>	12940 Kit réparation bas de portière AVD	162
	12941 Kit réparation bas de portière AVG	162
	12942 Kit réparation bas de portière 11B ARD	162
	12942A Kit réparation bas de portière 11B ARG	162
	12943 Kit réparation bas de portière 11BL ARD	162
	12943A Kit réparation bas de portière 11BL ARG	162
<b>G</b>	12985 Tunnel 11 BL	222
	12986 Tunnel 11 B ou 15x6	222
<b>H</b>	12990 Fond de coffre 11 BL avant 1952	274
	12991 Fond de coffre 11 B avant 1952	274
<b>J</b>	12995 Fond de coffre après 52 tous types	274
<b>K</b>	12998 Tôle de plage arrière 11BL ap 52	145

photos non contractuelles  
janv-10